




技术要求

- 1) 能效标识外观质量、材料性能应符合 QB-J056. 1005《能效标识技术条件 》的有关要求；
- 2) 外协生产必须严格按电子文档进行输出；
- 3) 能效标识的包装方式和粘贴方法应符合 QB-J056. 1005《能效标识技术条件》的有关要求；
- 4) 未注尺寸公差应符合 QB-J056. 1005《能效标识技术条件》的有关要求；
- 5) 有 RoHS2.0 指令要求的物料应符合企业标准 QB-J000. 2002《产品中限制使用有害物质的技术标准(RoHS 指令)》。